



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ «Детский сад №6»

*М.А. Гаврилова*

"3" марта 2017 г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 6г.о. Королёв

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

"3" марта 2017 г.

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое помещение
- 1.2. Адрес объекта г. Королёв, ул. Гагарина, д.38 б
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 Этажа, 1040,1 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка да; 4924 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1963 год, последнего капитального ремонта 1980 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не планируются
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка» (МБДОУ «Детский сад №6»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 141074, г. Королёв, ул. Гагарина, д.38 б

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация сфера деятельности - образование

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
От железнодорожной станции «Подлипки» на городском транспорте автобус № 1, маршрутное такси 1,5,8) до остановки «Метатр», далее

пешком 200 м до здания МБДОУ «Детский сад №6»

Имеется адаптированный пассажирский транспорт к объекту - да

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта от остановки «Метатр» 200 м.

3.2.2. время движения (пешком) 4-5 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4. Перекрестки: регулируемый

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюр)

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	2,3	2,3
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(У)	2	2

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(У)	6,7	6,7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(У)	8	8
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(У)	9	9
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(Г,У)		

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И(У)

#### Управленческое решение (проект)

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждаются
8	Все зоны и участки	п.2-5 технические решения невозможны п.6,7 нуждается

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

#### 4.2. Период проведения работ До 2030 года

в рамках исполнения Дорожной карты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа Королёв Московской области «Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка» и услуг в сфере образования для инвалидов и маломобильных групп населения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://dostupno.mosreg.ru/> 30.10.2015 года

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	<u>2</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на	<u>2</u>	л.
3. Путей движения в здании	на	<u>2</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	<u>2</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>2</u>	л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы заведующий отделом № 6 КАН  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы зам. зав. Вирюта В. А. Вирюта  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

уч. помощник Кеминский В. В. Кеминский  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

юрист-психолог Валленко Н. Р. Валленко  
уч. помощник Волынец А. Р. Волынец

В том числе:  
представители общественных  
организаций инвалидов

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название) .



Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 6

от "2" марта 2017 г.

## I. Результаты обследования:

### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МБДОУ «Детский сад №6», ул. Гагарина, дом 38 б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2	2	нет	Все категории	Не требуется	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3	3	Неровности асфальтового покрытия	Все категории	Требуется ремонт асфальтового покрытия	текущий
1.3	Лестница (наружная)	нет	0	0	Не предусмотрен а проектом		Не требуется	
1.4	Пандус (наружный)	нет	0	0	Не требуется		Не требуется	
1.5	Автостоянка и парковка	нет	0	0	Не выделена зона для парковки (стоянки) автомобиля инвалида		Установка знаков нанесение дорожной разметки	текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне				требуется	Все категории	Требуется проведение ремонтных работ по замене асфальтового покрытия и организации автостоянки	текущий

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В	1	1,2	Текущий ремонт

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 6

от "2" марта 2017 г.

**I. Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ «Детский сад №6», ул. Гагарина, дом 38 б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	0	0	Нет	Все категории	Не требуется	
2.2	Пандус (наружный)	нет	0	0	Нет	Все категории	Не требуется	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	4	4	нет	Все категории	Не требуется	
2.4	Дверь (входная)	есть	4	4	Ширина двери 0,9 м	Все категории	Требуется замена двери	
2.5	Тамбур	есть	5	5	нет	Все категории	Не требуется	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина входной двери 0,9 м	Все категории	Требуется замена двери	



**I. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (У)	4	4	Технические решения невозможны

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 6

от "8" марта 2017 г.

### I. Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад №6», ул. Гагарина, д. 38 б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	6	6	Узкий коридор	К, О	Технические решения по адаптации выполнить невозможно с учетом архитектурно-планировочных показателей объекта	Техническое решения невозможны
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	7	7	Узкий лестничный пролет, отсутствуют знаки для слепых	К, О	Технические решения по адаптации выполнить невозможно с учетом архитектурно-планировочных показателей объекта	Техническое решения невозможны
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	0	0	отсутствует	К, О	Технические решения по адаптации выполнить невозможно с учетом архитектурно-планировочных показателей объекта	Техническое решения невозможны

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	0	0	отсутствует	К, О	Технические решения по адаптации выполнить невозможно с учетом архитектурно-планировочных показателей объекта	Техническое решения невозможны
3.5	Дверь	есть	6	6	нет	Все категории	Не требуется	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	6	6	Отсутствует пандус	Все категории	Технические решения по адаптации выполнить невозможно с учетом архитектурно-планировочных показателей объекта	Техническое решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нуждается в адаптации для К,О,С	Все категории	Технические решения по адаптации выполнить невозможно с учетом архитектурно-планировочных показателей объекта	Техническое решения невозможны

## II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У)	5,6,7	5,6,7	Технические решения невозможны

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И



Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 6

от "д" марта 20 17г.

### I. Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Детский сад №6», ул. Гагарина, д. 38 б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	8	8	Не соответствует		Технические решения невозможны	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	0	0	Не соответствует		Технические решения невозможны	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	0	0	Не соответствует		Технические решения невозможны	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	0	0	Не соответствует		Технические решения невозможны	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	0	0	Не соответствует		Технические решения невозможны	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует		Технические решения невозможны	

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(У)	8	8	Технические решения невозможны

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 6

от "2" марта 2017 г.

### I. Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад №6», ул. Гагарина, д. 38 б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	9	9	Санитарная зона не соответствует требованиям		Технические решения невозможны	
5.2	Душевая/ванная комната	нет	0	0	-	-	Технические решения невозможны	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	0	0	-	-	Технические решения невозможны	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Технические решения невозможны	

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(У)	9	9	Технические решения невозможны

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 6

от "2" марта 2017 г.

## I. Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Детский сад №6», улица Гагарина, дом 38 б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	0	0	отсутствуют	Все категории	Необходима установка системы информации в соответствии с ГОСТ	
6.2	Акустические средства	нет	0	0	отсутствуют	Г	Необходима установка системы информации в соответствии с ГОСТ	
6.3	Тактильные средства	нет	0	0	отсутствуют	С	Необходима установка системы информации в соответствии с ГОСТ	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие комплексной системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов		Необходима установка системы информации в соответствии с ГОСТ	



**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(У)			Необходима установка системы информации в соответствии с ГОСТ

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_